

Data	UTC	Frequenza MHz	HW	% Calibrazione	Durata	Start	Note	Tipo segnale
16/06/06	23:00	403,51	B0210148				Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
17/06/06	11:00	404,11	B0230792				Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
17/06/06	23:00	404,11	B0230499				Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
19/06/06	23:00	404,04	B0221786	63	2h15'		Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
21/06/06	23:00	404,15	B0230455	59	2h		Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
23/06/06	23:00	404,18	B0230774	66	2h	22:45	Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
24/06/06	11:00	404,04	B0230452	44	2h		Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
25/06/06	23:00	404,04	B0230449	63	2h30'	22:45	Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
27/06/06	23:00	404,15	B0230451	72	2h5'		Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
29/06/06	23:00	404,00	B0230460	66	2h	22:50	Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
30/06/06	23:00	404,05	B0230511	78	2h	22:50	Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 50kHz	SGP
01/07/06	23:00	404,00	B0230458	66	2h	23:00	Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 50kHz	SGP
03/07/06	23:00	404,00	B0120853	63	2h	22:53	Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
05/07/06	23:00	403,07	B0120458	72	2h	23:00	Con amplificatore UHF Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
16/07/06	23:00	404,18	B0250486	56	2h	23:00	Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
28/07/06	23:00	404,18	B0250497	66	2h	23:00	Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
29/07/06	23:00	404,10	B0230138	59	2h	23:00	Ricezione: FM filtro 50kHz	SGP
04/08/06	23:00	404,15	B020469	69	2h	22:58	Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
10/08/06	23:00	404,18	B0320293	66	2h	22:56	Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
13/09/06	23:00	404,00	B0230062	56	2h	22:53	Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP
21/09/06	23:00	404,10	B0230251	73	2h	23:00	Ricezione: FM filtro 15kHz	SGP